

PRIJE - Voluminozne se komponente ispituju smještanjem u velike spremnike napunjene skupom tekućinom za ispitivanje.

POSLIJE - Ideja: industrijske staklene kuglice popunjavaju prostor u spremnicima koji se koriste za ispitivanja.